Roslags-Kulla sn
Östanå 1:1 m fl
STYRMYRA
Äg.: G.S. Boström

STYRMYRA

Bebyggelsens art, miljön m m

Liten torpstuga invid landsvägen. Välskött trädgård runt stugan, grönsaksland, frukträd och bärbuskar. Stora syrenhäckar och buskar kring stugan. Fritidshus.

1. Stuga
Stuga i gott skick med plan enligt SR sid 9:3a. Röd locklistpanel täcker ytterväggarna; utskjutande knutskallar med vita knutbräden. Vita dubbla vindskivor, vita fönsterfodringar. Fönster endast på S långsidan och Ö gaveln; fönstren har två lufter med två rutor per luft. Kroppås med sidåsar bär upp sadeltaket (två par sidåsar), som täcks av två-kupigt tegel; brädnock. Röd tegelskorsten alldeles nedanför nocken på S takfallet. Vindskammare med en-luftade två-rutade fönster. Hög, gråputsad grund i bearbetad och huggen sten. Tillbyggd förstukvist med sadeltak; nyare dörr med glasruta.

Interiör:
Då ingen var hemma vid besöket kunde undertecknad inventerare inte närmare undersöka interiören; dock kakelugn i rummet.

2. Källarbod
Röd, vertikal panel med svarta vindskivor och vita fönsterfodringar.

V.g.v.