1. Stuga; "Kommunens hus":

Stuga med husplan enligt SR sid 9:3a. I dåligt skick och i stort behov av upprustning. Saknar moderna bekvämligheter; Röd locklistpanel täcker knuttimringen. Vita knutbräden på de utskjutande knutbrädena; vita dubbla vindskivor, fönster- och dörrfodringar. Enkla två-luftade två-rutade fönster med beslag som SR sid 54:12 och 13, samt ett litet en-luftat fönster till det nuvarande köket, (två rutor i luften). Detta fönster har beslag enligt SR sid 53:5. Fönsterhaspar SR sid 55:7. Grund i obearbetad sten. Nyare paneldörr med fyr-rutat fönster. Kroppås med sidoåsar bär upp sadeltaket som är täckt med en-kupigt tegel, brädnock. Röd ny tegelskorsten en bit nedanför nocken på SÖ takfallet mitt på huset.

Interiör:
Även interiören är i stort behov av reparation.
Omdisponering av utrymmena. Den ursprungliga kammaren är numera kök, och det gamla köket används som "vardagsrum".
F.d.kök (nu rum): : Äldre korkmatta; tapeter. Vitputsatt pappklätt tak med synliga takbjälkar. Ursprunglig eldstad (vitputsad) med inmurad järnspis märkt: Husavarna No 027.

F.d. kammare (nu kök): Äldre korkmatta. Synliga takbjälkar klädda med gulvit papp. Vedspis märkt: Husqvarna No 727. Tapetklädda väggar. Tre-speglade dörrar med utanpåliggande kammarlås ung. SR sid 69:4.

V.g.v.