Sollentuna
" BÖG
Ag. Kronan

Miljön

1. Manbyggnad, enligt uppgift från 1600-talet, ombyggd vid 1800-talets slut (se foto 1918-20, fig. 1 ), hårt restaurerad 1944. Envånings timmerbyggnad med vindsvåning, rödfärgad panel, vitaknutar och foder och fönsterluckor. Brutet tak, enkupigt tegel. Två skorstenar, tegel. Grund av obearbetad sten. Sexdelad plan. Helt moderniserad invändigt.

2. Magasin , sannolikt från 1800-talets början. Trerummig knuttimrad byggnad, rödfärgad. Enkupigt taktegel, åstak. Tre nyare plankdörrar på norra långsidan. Det östra bodrummet med trappa till loftet. Vedbod tillbyggd på baksidan av huset.

3. Bryggstuga f.d. Timmer, rödfärgad panel. Enkupigt tegel på brädtak omlott, åstak. Nyare plankdörr på södra långsidan.

4. Lågård, reparerad 1934. Rödfärgad panel. Vita foder. Svarta plankdörrar med bandjärnsbeslag.

5. Loge, ombyggd 1892. Resvirke, rödfärgad. Tvåkupigt tegel. Svarta plankdörrar med bandjärnsbeslag.

6. Militärstall, uppfört omkring 1920.

7. Hönshus, magasin och traktorgarage, 1950.

v.g.v.